BOSCHE

Gasflaschenwaage
FWW

Bedienungsanleitung

Originalbedienungsanleitung (für künftige Verwendung aufbewahren)

Revision -

Stand: 06.12.2022

Bosche GmbH & Co. KG

Reselager Rieden 3
49401 Damme

Fon +49 5491 999 689 0
Fax +49 5491 999 689 9
E-Mail info@bosche.eu
Web www.bosche.eu

Diese Anleitung wurde erstellt am: 06.12.2022

Urheberrecht

Für dieses Dokument behält sich die Fa. Bosche GmbH & Co. KG alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

© 2022

VORWORT

Diese Bedienungsanleitung informiert Sie ausführlich über die Gasflaschenwaage.

Die Anleitung weist Sie in die Installation und den Betrieb ein und enthält Sicherheitshinweise, die einen gefahrlosen Einsatz gewährleistet.

Der Hersteller ist immer bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Er behält sich das Recht vor, alle Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen, die er für nötig erachtet. Eine Verpflichtung zum nachträglichen Umbau bereits gelieferter Geräte ist damit jedoch nicht verbunden.

Gefahr
Vor der Nutzung der Gasflaschenwaage müssen Sie die Bedienungsanleitung und die dort enthaltenen Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben.

Hinweis
Irrtum oder Fehler in der Dokumentation vorbehalten. Bitte weisen Sie Bosche GmbH & Co. KG gegebenenfalls auf Fehler in der Dokumentation hin. Auch für Verbesserungsvorschläge zur Dokumentation sind wir dankbar.

Auf der Titelrückseite sind die Kontaktdaten des Herstellers angegeben. Wenden Sie sich bei Fragen oder auftretenden Problemen bitte umgehend an den Hersteller.

Hinweis
Halten Sie bei Rückfragen an die Firma Bosche GmbH & Co. KG die Seriennummer bereit.

INHALTSVERZEICHNIS

1 Sicherheit 4
1.1 Zu Ihrer Sicherheit 4
1.1.1 Allgemeines 4
1.1.2 Sicherheitssymbole in dieser Anleitung 5
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 5
1.3 Verpflichtungen des Betreibers 5
1.4 Verpflichtungen des Bedieners 6
1.5 Beschädigungsgefahr 6
1.6 Haftung und Gewährleistung 6
2 Beschreibung 7
2.1 Aufbau 7
2.2 Display 8
2.2.1 Displayübersicht 8
2.2.2 Legende zur Wägewertanzeige 9
2.3 Tastaturübersicht 10
3 Transport, Inbetriebnahme und Prüfungen 11
3.1 Kontrolle 11
3.2 Verpackung und Entsorgung 11
3.3 Regelmäßige Prüfungen 11
3.4 Prüfmittelüberwachung 11
3.5 Außerordentliche Prüfungen 12
3.6 Reparatur 12
3.7 Sachwidrige Verwendung 12
3.8 Inbetriebnahme 13
3.8.1 Hinweise zur Austellung der Waage: 13
4 Betrieb 14
4.1 Ein- und Ausschalten 14
4.1.1 Einschalten 14
4.1.2 Ausschalten 14
4.2 Durchführung der Wägung 15
4.3 Kontrollwägung 15
4.3.1 An- und Ausschalten der Signalampel 15
4.3.2 Einstellen des Limits 15
4.4 Kurzzeitsummenspeicher 16
4.5 Automatische Abschaltung 17
4.6 Nullstellen 17
4.7 Nullnachführung 17
5 Einstellungen 18
5.1 Hauptmenü 18
5.1.1 Justieren mit Gewichten 18
5.1.2 Theoretische Justierung 22
5.1.3 Korrektur der Justierung 26
5.1.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 26
5.1.5 Einstellen von Uhrzeit und Datum 28
5.2 Schnellwahlmenü 30
5.2.1 Einstellen der Hintergrundbeleuchtung 30
6 Fehlersuche 33
6.1 Im Störungsfall 33
6.2 Fehlermeldungen der Waage 33
6.3 Kontakt zum Kundendienst 33
6.4 Angaben für den Kontakt zum Kundendienst 34

7 Technische Daten 35
7.1 Typenschild 35
7.2 Abmaße 35
7.3 Technische Daten 36
7.4 Lieferumfang 36
8 Menü-Übersicht 37
8.1 Navigieren im Menü 37
8.2 Funktionsmenü-Übersicht 37
8.3 Passwortgeschütztes Menü 40
8.4 Schnellwahlmenü (HLG Menü) 44

1 SICHERHEIT

Dieses Kapitel warnt Sie vor möglichen Gefahren bei der Handhabung Ihres Gerätes. Die hier enthaltenen Informationen zur Gefahrenerkennung sollen Ihnen ein sicheres und sachgemäßes Bedienen ermöglichen.

Lesen und beachten Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung und besonders dieses Kapitel, bevor Sie das Gerät betreiben.

1.1 ZU IHRER SICHERHEIT

1.1.1 ALLGEMEINES

Die Bedienungsanleitung umfasst neben den Sicherheitshinweisen:

- eine allgemeine Produktbeschreibung
- Hinweise zur Installation und Anschluss des Gerätes
- die Anleitung zur Bedienung des Gerätes
- Wartungs- und Pflegeanleitung
- Fehlersuch- und Fehlerbehebungsanleitung
- Technische Daten

Halten Sie diese Bedienungsanleitung sowie weitere Unterlagen für Ihr Personal stets in der unmittelbaren Nähe des Gerätes griffbereit.

Beachten Sie immer alle darin enthaltenen Informationen, Hinweise, Anweisungen und Anleitungen! Vermeiden Sie Unfälle durch Fehlbedienungen! Die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften sind zusätzlich zu den in den Anleitungen angeführten Sicherheitsvorschriften strikt zu befolgen!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise und machen Sie sich mit den Gefahrenbereichen vertraut.

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch drohen bei Fehlbedienung oder Missachtung der Sicherheitsbestimmungen Gefahren:

- für Leib und Leben von Bedienern, dritten Personen und Tieren, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten,
- für das Gerät selbst und andere Sachwerte des Betreibers,
- für den effizienten Betrieb des Gerätes.

1.1.2 Sicherheitssymbole in dieser Anleitung

Die folgenden Symbole finden Sie an allen wichtigen Stellen in dieser Anleitung. Beachten Sie diese Hinweise genau und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

Gefahr
Dieser Hinweis signalisiert Verletzungs- und/oder Lebensgefahr, sofern bestimmte Verhaltensregeln missachtet werden.
Wenn Sie dieses Zeichen in der Bedienungsanleitung sehen, treffen Sie bitte alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen.

Achtung
Dieser Hinweis warnt Sie vor materiellen Schäden sowie vor finanziellen und strafrechtlichen Nachteilen (z. B. Verlust der Gewährleistungsrechte, Haftpflichtfälle usw.).

Hinweis
Hier finden Sie wichtige Hinweise und Informationen zum wirkungsvollen, wirtschaftlichen und umweltgerechten Umgang.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Gasflaschenwaage FWW dient zur Bestimmung des Gewichtes von Lasten.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch:

- das Beachten aller Hinweise aus der Dokumentation sowie der mitgelieferten Herstellerhandbücher.
- die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen und -intervalle und
- das Beachten der technischen Daten.

Halten Sie die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen, allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln ein.

Hinweis
Verweisen Sie bei Fragen, Bestellungen oder Aufträgen immer auf die Serien-Nr. Ihrer Anzeige. Damit erleichtern Sie die Kommunikation mit dem Hersteller und vermeiden Fehler in der Bearbeitung Ihrer Anfrage.

1.3 Verpflichtungen des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen am Gerät arbeiten zu lassen, die:

- mit den grundlegenden Vorschriften über Sicherheit und Unfallverhütung vertraut und in den Betrieb des Gerätes eingewiesen sind und
- die Bedienungsanleitung, das Sicherheitskapitel sowie die Warnhinweise gelesen und verstanden haben.

1.4 VERPFLICHTUNGEN DES BEDIENERS

Alle Personen, die mit der Bedienung des Gerätes beauftragt sind, verpflichten sich:

- die Sicherheit von anderen Personen stets sicherzustellen,
- die Bedienungsanleitung, das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise zu lesen und
- das Gerät nur zu betreiben, wenn sie mit dessen Funktion vertraut sind.

1.5 BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

- Bedienen Sie die Tasten des Gerätes nicht mit spitzen Gegenständen.
- Verändern Sie nicht die Kontakte.
- "Betreiben Sie die Waage nicht weiter, wenn die Anzeige beschädigt ist oder eine Betriebsstörung aufweist.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

1.6 HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG

Die Firma BOSCHE bietet eine beschränkte Garantie für Komponenten, die auf Grund von Beanspruchung oder Materialfehlern mangelhaft geworden sind. Die Garantie beginnt am Tag der Lieferung. Die Firma BOSCHE behält sich das Recht vor, Komponenten zu reparieren oder zu ersetzen. Reparaturen, die innerhalb der Garantie ausgeführt wurden, verlängern den Garantiezeitraum nicht. Die Gewährleistung erlischt bei:

- falscher / nicht sachgemäßer Anwendung oder falscher Installation.
- Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Bedienungsanleitung.
- Veränderung oder Öffnen des Gerätes.
- versehentlicher oder mechanischer Beschädigung und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten, natürlichem Verschleiß und Abnutzung.

2 BESCHREIBUNG

2.1 AUFBAU

Die Gasflaschenwaage ist mit vier hochwertigen DMS-Wägezellen, Messelektronik, Display und Bedientasten ausgestattet.
Die Wägeplattform ist für einfaches Wägen im mobilen Einsatz vorgesehen.
Eine integrierte Signalampel unterstützt optisch das Wägen der Produkte, die Wägeergebnisse können gespeichert werden.



Pos.	Bezeichnung
1	Wägeplattform (standardmäßig 350 x 296, ohne Rampen und Seitenränder)
2	Batteriefach (5 x1,5 V AA Mignon-Zellen) mit Klappe
3	Auffahrrampe
4	Handgriff
5	Display mit Funktionstasten

2.2 DISPLAY

Die Anzeige der FWW-Serie bietet Ihnen alle Vorteile des schnellen und akkuraten Wägens. Die Tastatur ist wassergeschützt und die LCD- Anzeigen sind serienmäßig mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgerüstet. Alle Anzeigen besitzen eine Zero-Funktion, eine Signalampel und einen Summenspeicher, der es ermöglicht, die einzelnen Wägungen zu speichern und als Gesamtsumme wieder aufzurufen.

2.2.1 DISPLAYÜBERSICHT



	Akustisches Signal, bei Kontroll-wägung aktiv.	**HOLD**	Holdfunktion aktiv - „Einfrieren“ von stabilem Gewichtswert.
	Stabilitätsanzeige, leuchtet, wenn ein Gewicht stabil liegt.	**B**	Bruttowägung
	instabiler Wert oder dynamische Funktion aktiv	**G**	Bruttowägung (wenn Sprache englisch gewählt wurde)
	Akku muss geladen werden.	→0←	Nullmeldung
Σ	Gesamtsumme der summierten Gewichte.	**Auto**	Automatische Summierung aktiv.
kg	Aktive Gewichtseinheit [kg, g, t, lb]	**W1 W2**	Aktiver Wägebereich (W2 bei Mehrbereichs-/ Mehrteilungs-waagen)
PEAK	Spitzenwertfunktion aktiv.		

2.2.2 LEGENDE ZUR WÄGEWERTANZEIGE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	b	c	d	E	F	G	h	i	J	K	L	M

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
n	o	P	q	r	S	t	u	U	W	X	Y	Z

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.3 TASTATURÜBERSICHT



Taste	Bedienerebene	Funktionsebene
M+	Das aktuelle Gewicht, auf der Waage, wird gespeichert.	Die aktivierte Ziffer beim Einstellen der Parameter-Werte, oder von anderen Funktionen, nach links zu verschieben. ◀
MR TRANSFER	Bei angeschlossenem USB-Stick werden die Daten auf den Stick übertragen, drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste „MR_TRANSFER“. Die Summe der gespeicherten Einzelwiegungen und das daraus resultierende Gesamtgewicht werden angezeigt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „M+“ und „MR_ TRANSFER“ (MC) werden die Einzelwägungen gelöscht.	Die aktivierte Ziffer beim Einstellen der Parameter-Werte, oder von anderen Funktionen, zu erhöhen. ▲
LIMIT	Wird die Taste „LIMIT“ gleichzeitig mit der Taste „ON/ OFF_TARE“ betätigt, wird der Speichervorgang abgebrochen.	Eingabe übernehmen bei der Einstellung von Parametern oder anderen Funktionen. ↵ **ENTER**
ON / OFF TARE	Zum Ein- und Ausschalten des Anzeigegerätes. Zum Ausschalten wird die Taste „ON/OFF_TARE“ zwei Sekunden lang gedrückt, im Display wird dieses durch OFF angezeigt.	Verlassen der Funktions-ebene. **ESC**

3 TRANSPORT, INBETRIEBNAHME UND PRÜFUNGEN

3.1 KONTROLLE

Überprüfen Sie bei Erhalt des Geräts die Verpackung, das Gerät selbst und etwaiges Zubehör auf sichtbare Schäden.

3.2 VERPACKUNG UND ENTSORGUNG

Bewahren Sie alle Teile der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Rücktransport auf.

Hinweis
Für den Rücktransport bitte nur die Originalverpackung verwenden.
Vor dem Transport alle angeschlossenen Kabel und lose/bewegliche Teile vom Gerät trennen/fixieren. Teile gegen Verrutschen/Beschädigung sichern.

Die Entsorgung von Verpackung und Gerät ist vom Betreiber nach gültigen nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzuführen. Ein defekter Akku ist gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung gesondert zu entsorgen.

Dieses Produkt ist nicht als normaler Abfall zu behandeln. Bitte entsorgen Sie es über Ihren Altgeräteentsorger.

3.3 REGELMÄßIGE PRÜFUNGEN

Die Gasflaschenwaage ist vor jedem Einsatz vom Anwender auf augenscheinliche Mängel zu überprüfen.

3.4 PRÜFMITTELÜBERWACHUNG

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die messtechnischen Eigenschaften der Gasflaschenwaage eines eventuell vorhandenen Prüfgewichtes in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der Benutzer kann ein geeignetes Intervall, sowie den Umfang dieser Prüfung definieren.

3.5 Außerordentliche Prüfungen

Nach besonderen Vorkommnissen ist die Anzeige auch außerhalb der definierten Prüffristen einer befähigten Person zu einer Sichtprüfung vorzuführen.

Prüfkriterien

- Ordnungsgemäße Funktion der Anzeige.
- Beschädigungen am Gehäuse.

Sollten Mängel festgestellt werden, ist jede Arbeit mit der Anzeige und/oder den stromführenden Kabeln sofort einzustellen und ein zuständiger Fachhändler zu kontaktieren.

3.6 Reparatur

Reparaturen an der Gasflaschenwaage dürfen ausschließlich vom Hersteller oder der von Ihm beauftragen Stellen durchgeführt werden.

Die Elektronik ist nicht vollständig wassergeschützt und darf nicht mit Spritzwasser in Berührung kommen oder untergetaucht werden. Sollte die Elektronik nass werden oder sichtbare Schäden aufweisen, darf die Waage nicht mehr betrieben werden.

Falls Sie Ersatzteile oder Zubehör benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Händler auf.

3.7 Sachwidrige Verwendung

- Werden kleine Mengen vom Wägegut entnommen oder zugeführt, so können durch die in der Waage vorhandene "Stabilitätskompensation" falsche Wägeergebnisse angezeigt werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn Gas aus der Flasche austritt.
- Dauerlast auf der Wägeplattform! Diese kann das Messwerk beschädigen.
- Die Gasflaschenwaage ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Besonders bei Reinigungsarbeiten ist darauf zu achten.
- Stöße und Überlastungen der Waage sind zu vermeiden, diese könnte dadurch beschädigt werden.
- Die Waage darf nicht konstruktiv verändert werden. Dies kann zu falschen Wägeergebnissen, sicherheitstechnischen Mängeln sowie der Zerstörung der Waage führen.
- Die Waage darf nur gemäß den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden.

Gefahr
Anzeige niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben.
Die Anzeige ist nicht Ex-geschützt.

- Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Achtung
Sowohl die Konstruktion des Produktes sowie alle in der Betriebsanleitung zitierten Vorschriften (Normen usw.) beziehen sich auf in Deutschland gültige Richtlinien.
Der Einsatz des Produktes in anderen Ländern darf nur nach den im jeweiligen Einsatzland geltenden Richtlinien, Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden!

3.8 INBETRIEBNAHME

Das Gerät sauber halten und keiner Umgebung aussetzen, die Einfluss auf die Anzeigegenauigkeit haben kann.



Vor Zugluft schützen!



Vor Hitze, Sonne und Frost schützen!



Vor Kippen und Vibration schützen!



Instabile Spannungsquellen meiden!

Feuchtigkeit meiden!

3.8.1 HINWEISE ZUR AUSTELLUNG DER WAAGE:

- Prüfen Sie ob ein tragfester ebener Untergrund vorhanden ist.
- Zur Stabilisierung der Anzeige ist eine kurze Anwärmzeit (ca. 15 Minuten) zweckmäßig.
- Positionieren Sie die Gasflasche mittig auf der Wägeplattform, diese sollte die Plattformgröße nicht überschreiten.
- Überschreiten Sie nicht die Maximallast der Waage.

4 BETRIEB

4.1 EIN- UND AUSSCHALTEN

4.1.1 EINSCHALTEN



- Drücken Sie die Taste (4) „ON/OFF_TARE“.
  - Die Anzeige wird eingeschaltet.
  - Die Softwareversion wird angezeigt.
  - Danach erfolgt ein Displayselbsttest, die Waage stellt sich nach dem Displayselbsttest automatisch auf „0.0“.
- Die Anzeige hat eine automatische Funktion zum Zurücksetzen der Waage auf Null. Falls die Waage kleine Beträge anzeigt, drücken Sie die Taste (4) „ON/OFF_TARE“. Die Wägung beginnt bei Null.

4.1.2 AUSSCHALTEN

- Drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste (4) „ON/OFF_TARE“.
  - Im Display erscheint kurz „oFF“.
  - Die Anzeige wird ausgeschaltet.

4.2 Durchführung der Wägung

- Legen Sie das Wägegut auf die Wägeplattte.
  - Bei stabilen Werten erscheint die Stabilitätsanzeige

  - Ist das Wägegut schwerer als der eingestellte Wägebereich, erscheint im Display „E.OLP“ (= Überlast).

4.3 Kontrollwägung

Mit der Kontrollwägung können Sie gezielt Gewichte einzelner Lasten überprüfen. Zusätzlich zeigt Ihnen die Signalampel an, ob die gewogenen Lasten zu leicht oder zu schwer sind.

4.3.1 An- und Ausschalten der Signalampel

- Drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste (3) „LIMIT“.
  - das Display zeigt kurz den Status der Signalampel an.
    Status „On“: Die Signalampel ist aktiviert.
    Staus „OFF“: die Signalampel ist deaktiviert.

4.3.2 Einstellen des Limits

- Drücken Sie kurz die Taste (3) „LIMIT“.
  - Im Display erscheint die Meldung (LOW):

- Drücken Sie nochmals kurz die Taste (3) „LIMIT“.
  - Die Anzeige schaltet zur Werteeingabe.

- Die rechte Anzeige blinkt.

- Geben Sie den unteren Toleranzwert ein. Ist das Gewicht höher, leuchtet die Signalampel grün. Ist das Gewicht niedriger leuchtet die Signalampel gelb.
- Drücken Sie die Taste (2) <UP> um den Wert zu verstellen.
- Drücken Sie die Taste (1) <LEFT> um eine Stelle nach links zu wechseln um dort den Wert zu verstellen.
- Durch Drücken der Taste (3) <ENTER> wird der Wert für den unteren Toleranzwert bestätigt.
  - Im Display erscheint kurz die Anzeige:

  - Im Display erscheint die Meldung (HIGH):

- Drücken Sie nochmals kurz die Taste (3) <ENTER>.
  - Die Anzeige schaltet zur Werteeingabe.
- Geben Sie den oberen Toleranzwert ein. Ist das Gewicht höher, leuchtet die Signalampel rot.
- Gehen Sie genauso vor , wie bei der „LOW“- Eingabe.
  - Danach schaltet die Anzeige automatisch in den Wägemodus.

4.4 KURZZEITSUMMENSPEICHER

- Drücken Sie die Taste (1) „M+“ um das aktuelle Gewicht zu speichern.
  - Das aktuelle Gewicht wird angezeigt.
  - Die Waage muss immer auf „0“ (Null) zurückgehen (im Display erscheint das Symbol →0←,) bevor das nächste Gewicht zum Speicher addiert werden kann.
- Drücken Sie für zwei Sekunden die Taste (2) „MR-TRANSFER“.
  - Es werden die Anzahl und die Summe der gespeicherten Wägungen

angezeigt.

- Anschließend wechselt die Anzeige automatisch in den Wägemodus.

• Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten (1) „M+“ und der Taste (2) „MR_TRANSFER“ , wird der Summenspeicher gelöscht.

- Nach dem Löschen der Wägungen, können diese nicht wiederhergestellt werden.

4.5 AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Die Anzeige verfügt über eine automatische Abschaltung. Die Zeit der Abschaltung kann zwischen 1 bis 99 Minuten betragen. Die automatische Abschaltung wird aktiv, wenn während des eingestellten Zeitraums keine Gewichtsveränderung auf der Plattform oder Wägebrücke von der Anzeige registriert wird. Standardmäßig ist die automatische Abschaltung deaktiviert und muss erst im Schnellmenü aktiviert werden. Übersicht und genaue Erläuterungen des Schnellmenüs siehe Kapitel „Schnellmenü A06-01 - AU off (Automatisches Abschalten)“.

4.6 NULLSTELLEN

Die Anzeige hat eine automatische Funktion zum Zurücksetzen der Waage auf Null, um minimale umweltbedingte Abweichungen oder Verunreinigungen auf der Waage auszugleichen. Es kann jedoch sein, dass die Anzeige kleine Beträge anzeigt, obwohl die Plattform leer ist. Sie können die Anzeige Ihrer Waage jederzeit mit der Taste (4) „ON/OFF_TARE“ auf Null zurücksetzen und damit sicherstellen, dass die Wägung wirklich bei Null beginnt.

Nullstellbereich wählbar +/- 0, 2, 4, 10, 20, 50, 100 % des Wägebereichs.

4.7 NULLNACHFÜHRUNG

Die Nullnachführung korrigiert automatisch kleine Abweichungen der Nullanzeige. Der Bereich der Nullnachführung kann zwischen folgenden Werten eingestellt werden:

Off / 0.25d / 0.5d / 1d / 2d / 3d / 4d (bis max. 1% der Maximallast)

Die Nullnachführung muss im Menü eingeschaltet werden.

Die Nullnachführung:

- wird erst nach dem Einschaltnullstellbereich aktiv.
- ist sowohl positiv als auch negativ aktiv.
- arbeitet bis zur eingestellten Grenze aktiv.
- deaktiviert sich beim Überschreiten der eingestellten Grenze.
- aktiviert sich erneut nachdem die Last entfernt wurde.

5 EINSTELLUNGEN

5.1 HAUPTMENÜ

5.1.1 JUSTIEREN MIT GEWICHTEN

Jede Waage muss gemäß dem zugrundeliegenden physikalischen Wägeprinzip am Aufstellort, auf die dort herrschenden Bedingungen wie Erdbeschleunigung, Temperatur, Lage usw., eingestellt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Waage nicht belastet wird.
- Schalten Sie die Waage ein mit der Taste „ON/OFF_TARE“.
- Drücken Sie die Taste <ENTER> während die Waage herunterzählt.
  - Im Display erscheint die Meldung:

- Drücken Sie die Taste <LEFT>.
  - Im Display erscheint die Meldung:

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung „- - - - “.
- Geben Sie den Code „0000“ mit den Tasten <UP> und <LEFT> ein.
  - Mit der Taste <UP> wird der Wert verändert.
  - Mit der Taste <LEFT> wechseln Sie zwischen den einzelnen Ziffern.
- Bestätigen Sie den Code mit der Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Setting/Einstellung):



- Drücken Sie die Taste <UP>.

- Im Display erscheint die Meldung (CAL/Kalibrierung):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung (SPAN/Zweipunkt-Kalibrierung):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Raw/Rohmesswert):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint der aktuelle Rohmesswert des A/D Wandlers:

Beispiel

- Drücken Sie die Taste <ENTER> oder <ESC>.
  - Im Display erscheint erneut die Meldung (Raw/Rohmesswert):

- Drücken Sie die Taste <UP>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Zero/Null):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Im Display erscheint der aktuelle Rohmesswert des A/D Wandlers.

Beispiel

- Die Waage muss unbelastet sein.

• Warten Sie kurz (bis der angezeigte Wert sich kaum noch verändert) und bestätigen dann den Wert mit der Taste <ENTER>.

- Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“.
- Im Display erscheint erneut die Meldung (Zero/Null):

• Drücken Sie die Taste <UP>.

- Im Display erscheint erneut die Meldung (Load/Lastgewicht):

• Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Im Display erscheint blinkend der aktuell eingestellte Wert der Last.

• Geben Sie einen Wert (mit den Tasten <UP> und <LEFT>) für die Last ein.:

Beispiel

• Bestätigen Sie den Wert mit der Taste <ENTER>.

- Im Display erscheint der aktuelle Rohmesswert des A/D Wandlers.

Beispiel

• Die Waage muss mit dem eingestellten Lastgewicht belastet sein.

• Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“.

- Im Display erscheint erneut die Meldung (Load/Lastgewicht):

- Drücken Sie mehrmals die Taste <ESC> um das Menü zu verlassen.
  - Im Display erscheint die Meldung (Save ?/Speichern ?):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>, wenn der Wert gespeichert werden soll.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“ und „off“.
  - Die Waage wird ausgeschaltet.
- Drücken Sie die Taste <ESC> wenn der Wert <u>nicht</u> gespeichert werden soll.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „off“.
  - Die Waage wird ausgeschaltet.

5.1.2 THEORETISCHE JUSTIERUNG

- Schalten Sie die Waage ein mit der Taste „ON/OFF_TARE“.
- Drücken Sie die Taste <ENTER> während die Waage herunterzählt.
  - Im Display erscheint die Meldung:

- Drücken Sie die Taste <LEFT>.
- Im Display erscheint die Meldung:

- Drücken Sie die Taste „<ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung „- - - - “.
- Geben Sie den Code „0000“ mit den Tasten <UP> und <LEFT> ein.
- Bestätigen Sie den Code mit der Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Setting/Einstellung):



- Drücken Sie die Taste <UP>.
  - Im Display erscheint die Meldung (CAL/Kalibrierung):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung (SPAN/Zweipunkt-Kalibrierung):

- Drücken Sie die Taste <UP>.

- Im Display erscheint die Meldung (Theoretische Kalibrierung):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Field-Calibration/Kalibrierung mit bekannten Wägezellen):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Sensibilität):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Geben Sie einen Wert (mit den Tasten <UP> und <LEFT>) für die Sensibilität der Wägezelle ein.

Beispiel

- Drücken Sie die Taste <ENTER>“.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“ und erneut die Meldung:

- Drücken Sie die Taste <UP>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Maximale Last):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Geben Sie einen Wert (mit den Tasten <UP> und <LEFT>) für die Maximalkapazität der Wägezelle ein.

Beispiel

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“ und erneut die Meldung:

- Drücken Sie die Taste <UP>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Zero/Null):

Bei Bedarf kann hier ein neuer Nullpunkt der Waage justiert werden.

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint der aktuelle Rohmesswert des A/D Wandlers:

Beispiel

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „WA it“ (Wait) und erneut die Meldung (Zero/Null):

- Drücken Sie zweimal die Taste <ESC> um das Menü zu verlassen.
  - Im Display erscheint die Meldung (Gravity/Gravitationsfaktor):

Bei Bedarf kann hier der Gravitationsfaktor (Erdbeschleunigung) angepasst werden.

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint der Wert für die Erdbeschleunigung:

- Geben Sie hier den Wert der Erdbeschleunigung des jeweiligen Aufstellungsortes ein.
- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“ und erneut die Meldung:

- Drücken Sie die Taste <UP>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Kalibrierungsart):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die zuletzt aktivierte Kalibrierungsart (Field):

- Drücken Sie die Taste <UP>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Factory):

- Drücken Sie die Taste <UP>.

- Im Display erscheint die Meldung (SPAN):

- Durch Drücken der Taste <ENTER> wird die gewünschte Kalibrierungsart aktiviert.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“.
  - Im Display erscheint erneut die Meldung (Kalibrierungsart):

- Drücken Sie mehrmals die Taste <ESC> um das Menü zu verlassen.

5.1.3 Korrektur der Justierung

Sollten der angezeigte Wert der theoretischen Justierung (voreingestellter Wert ab Werk) von dem Wert der realen Gewichte abweichen, kann dieser Wert korrigiert werden.

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten <UP> und <LEFT> für ca. drei Sekunden.
  - Die rechte Ziffer des angezeigten Gewichtes beginnt zu blinken.
- Korrigieren Sie den Wert mit den Tasten <UP> und <LEFT>.
  - Mit der Taste <UP> wird der Wert verändert.
  - Mit der Taste <LEFT> wechseln Sie zwischen den einzelnen Ziffern.
- Bestätigen Sie den Wert mit der Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“.

Sie können diese Korrektur beliebig oft ausführen.

5.1.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- Schalten Sie die Waage ein mit der Taste „ON/OFF_TARE“.
- Drücken Sie die Taste <ENTER> während die Waage herunterzählt.
  - Im Display erscheint die Meldung:

- Drücken Sie die Taste <LEFT>.
  - Im Display erscheint die Meldung:

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung „- - - - “.
- Geben Sie den Code „0000“ mit den Tasten <UP> und <LEFT> ein.
  - Mit der Taste <UP> wird der Wert verändert.
  - Mit der Taste <LEFT> wechseln Sie zwischen den einzelnen Ziffern.
- Bestätigen Sie den Code mit der Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Setting/Einstellung):



- Drücken Sie viermal die Taste <UP>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Reset/Zurücksetzen):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Navigieren Sie mit der Taste <UP>.
  - Im Display erscheinen die Meldungen „On“ bzw. „OFF“.
- Bestätigen Sie die Meldung „ON“ mit der Taste <ENTER>.
  - Die Anzeige wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Achtung
Mit dem Rücksetzen auf Werkseinstellungen, gehen alle nach Erhalt getätigten Einstellungen verloren!.

5.1.5 Einstellen von Uhrzeit und Datum

Die Waage verfügt über eine interne Uhr.

- Schalten Sie die Waage ein mit der Taste „ON/OFF_TARE“.
- Drücken Sie die Taste <ENTER> während die Waage herunterzählt.
  - Im Display erscheint die Meldung:

- Drücken Sie die dreimal die Taste <UP>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Time/Zeit):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Hour/Stunde):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint der aktuell eingestellte Wert und beginnt zu blinken.
- Korrigieren Sie die Stunden mit den Tasten <UP> und <LEFT>.
  - Mit der Taste <UP> wird der Wert verändert.
  - Mit der Taste <LEFT> wechseln Sie zwischen den einzelnen Ziffern.
- Bestätigen Sie den Wert mit der Taste <ENTER>.
  - Die Anzeige wechselt automatisch zur Eingabe des Wertes „Min“.
- Korrigieren Sie die Minuten mit den Tasten <UP> und <LEFT>.
- Bestätigen Sie den Wert mit der Taste <ENTER>.
  - Die Anzeige wechselt automatisch zur Eingabe des Wertes „Sec“.
- Korrigieren Sie die Sekunden mit den Tasten <UP> und <LEFT>.
- Bestätigen Sie den Wert mit der Taste <ENTER>.

- Die Anzeige wechselt automatisch zur Eingabe des Wertes „Day“.

- Korrigieren Sie die Tage mit den Tasten <UP> und <LEFT>.
- Bestätigen Sie den Wert mit der Taste <ENTER>.
  - Die Anzeige wechselt automatisch zur Eingabe des Wertes „Month“.
- Korrigieren Sie die Monate mit den Tasten <UP> und <LEFT>.
- Bestätigen Sie den Wert mit der Taste <ENTER>.
  - Die Anzeige wechselt automatisch zur Eingabe des Wertes „Year“.
- Korrigieren Sie das Jahr mit den Tasten <UP> und <LEFT>.
- Bestätigen Sie den Wert mit der Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“.
  - Im Display erscheint erneut die Meldung (Time/Zeit):

- Drücken Sie die Taste <ESC>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Save ?/Speichern ?):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>, wenn der Wert gespeichert werden soll.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“ und „off“.
  - Die Waage wird ausgeschaltet.
- Drücken Sie die Taste <ESC> wenn der Wert <u>nicht</u> gespeichert werden soll.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „off“.
  - Die Waage wird ausgeschaltet.

5.2 SCHNELLWAHLMENÜ

5.2.1 EINSTELLEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Waage nicht belastet wird.
- Schalten Sie die Waage ein mit der Taste „ON/OFF_TARE“.
- Drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste <LEFT>.
  - Im Display erscheint die Meldung (High-Low-Go-Mode):

- Drücken Sie die fünfmal die Taste <UP>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Display):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
  - Im Display erscheint die Meldung (Blacklight/Hintergrundbeleuchtung):

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Navigieren Sie mit der Taste <UP>.
  - Im Display erscheinen die Meldungen (Blacklight: Automatisch/On/Off):

- Drücken Sie bei „bL AU“ die Taste <ENTER>.
  - Die Zeit (Sekunden) der Hintergrundbeleuchtung kann hier eingegeben werden.

- Im Display erscheint die Meldung (Blacklight/Hintergrundbeleuchtung):

- Drücken Sie die mehrmals die Taste <UP>.
  - Der angezeigte Wert wird verändert (10 - 120). Die Zeitangabe „120“ steht für Sekunden, wie lange das Display (bei Inaktivität des Gewichts) an bleibt.
- Drücken Sie die <ENTER>.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“.
  - Im Display erscheint erneut die Meldung:

- Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Navigieren Sie mit der Taste <UP>.
  - Im Display erscheinen die Meldungen:

- Drücken Sie bei „bL on“ die Taste <ENTER>.
  - Die Hintergrundbeleuchtung ist immer an.
- Drücken Sie bei „bL off“ die Taste <ENTER>.
  - Die Hintergrundbeleuchtung ist immer aus.
  - Im Display erscheint kurz die Meldung „donE“.

- Im Display erscheint erneut die Meldung:

- Drücken Sie mehrmals die Taste <ESC> um das Menü zu verlassen.

6 FEHLERSUCHE

6.1 IM STÖRUNGSFALL

Bei Auftreten einer Störung im Programmablauf sollten Sie die Waage kurz ausschalten und nach kurzer Wartezeit wieder ein. Der Wägevorgang muss dann wieder von vorne begonnen werden.

6.2 FEHLERMELDUNGEN DER WAAGE

Fehlermeldung	Beschreibung	Mögliche Ursache
--OL--	Überlast (Overload)	Der maximal eingestellte Wägebereich wird überschritten.
Err.Lin	Error Limit Hi und LOW- Werte falsch definiert.	Der eingestellte HI-Wert ist kleiner als der eingestellte LOW-Wert.
ErrScL	Nach dem Einschalten und dem Displayselbsttest wird keine Digitalisierungseinheit erkannt. Die Waage schaltet nicht in den Wägemodus.	Die Waage ist nicht angeschlossen.
Er2Ero	Beim Wägen wird das Gewicht nicht zum Summenspeicher addiert.	Die Waage steht vor der Wägung nicht auf Null **➞0⬅** .

Sollten andere Störungen oder Fehlermeldungen auftreten, schalten Sie die Waage bitte aus und nach kurzer Wartezeit wieder ein.

Sollten erneut Fehlermeldungen auftreten, wenden Sie sich bitte an den Bosche Kundendienst.

6.3 KONTAKT ZUM KUNDENDIENST

Bosche GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme

Fon +49 5491 999 689 0
Fax +49 5491 999 689 9
E-Mail info@bosche.eu

6.4 Angaben für den Kontakt zum Kundendienst

Betreiber	Angaben
Name Ihrer Firma	
Name einer Kontaktperson	
Kontaktdaten Telefon Fax E-Mail	

Tabelle 6.1: Ihr Unternehmen

Produkt	Angaben
Modellname	
Seriennummer	
Typenschlüssel	
Datum des Erwerbs	
Name und Sitz des Lieferanten	

Hinweis
Füllen Sie die oben gezeigten Tabellen bei Erhalt der Anzeige aus, damit Sie jederzeit problemlos darauf zurückgreifen können.

Angaben zum Problem:

Beispiele für notwendige Angaben, die eine Fehlersuche unterstützen:

- Hat die Anzeige seit der Lieferung funktioniert?
- Hatte die Anzeige Kontakt zu Wasser?
- Gab es eine Beschädigung durch Feuer?
- Ist vor / während der Störung ein Gewitter aufgetreten?

Hinweis
Bitte beziehen Sie die gesamte Vorgeschichte der Anzeige ein.

7 TECHNISCHE DATEN

7.1 TYPENSCHILD

Beispiel FWW 100

Typ: **FWW**
S/N: 20220213
Rating: 12 V 1000 mA
Max: 100 kg
Division: 0,10 kg

BOSCHE Wägetechnik
Reselager Rieden 3, 49401 Damme
05491-999689-0 www.bosche.eu

7.2 ABMAßE



7.3 TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert / Einheit
Typ	FWW
Gehäuse	pulverbeschichteter Stahl
Abmessungen (B x H x T)	530 x 90 x 605 mm
Gewicht	ca. 13 kg
Nennlast FWW 100 FWW 200	 100 kg (Ablesbarkeit 100 g) 200 kg (Ablesbarkeit 200 g)
Batterien	5 x 1,5 V AA Mignon-Zellen
Display	6-stellig, LCD beleuchtet, Ziffernhöhe 30 mm
Tastatur	4 Druckpunkttasten
Funktionen	Wägewert-Anzeige, Summenspeicher, voreinstellbares Wägen mit Alarm, Kontrollampel
Einschwingzeit	2 Sekunden
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
relative Luftfeuchtigkeit	max. 80%, nicht kondensierend
Schutzart	IP 33

7.4 LIEFERUMFANG

Komponente	Hinweis
Gasflaschenwaage incl. 5 Batterien	
Bedienungsanleitung	

8 MENÜ-ÜBERSICHT

8.1 NAVIGIEREN IM MENÜ

- Ein Menü bzw. Untermenü wird mit der Taste <ESC> verlassen.
- Zwischen den einzelnen Menüpunkten wird mit der Taste <UP> navigiert und editierbare Ziffern modifiziert.
- Mit der Taste <LEFT> wird der Eingabe-Cursor jeweils um eine Stelle nach links bewegt.

8.2 FUNKTIONSMENÜ-ÜBERSICHT

Nach dem Einschalten der Anzeige, während der Countdown auf dem Display runter läuft, die Taste <ENTER> (bzw. <LIMIT>) betätigen.

Menü	Untermenü	Optionen	Funktion
COM1	Mode 1	Off, CONT, ST1,ST2, STC, PR1, PR2, PR3, ASK	
		Cont (Sendet die Daten kontinuierlich)	
	Outp	PC // Bosche -Daten String Print 1// Print 2 // HPP-250 Print 3 // LP-50 Print 4 // HPP-250 für HLS Hubwagen Print 5 // HP083 Remotedisplay „rntdSP“// externes Gross-Display (RD50, RD100, RD150, RD195) Lights // externe Ampel (PC0, PCL, PCG, PCH) (Statusleuchte SL3)	Einstellung des Protokolls (Printer-Type)
	Baud 1	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200,	Geschwindigkeit der Datenübertragung (Baudrate)
	Part 1	8n1 //8 Datenbytes, No Parity, 1 Stop Bit 7E1 // 7 Datenbytes, Even Parity, 1 Stop Bit 701 //7 Datenbytes, Odd Parity, 1 Stop Bit	Paritätseinstellungen (für Datenübertragung)
	Ntw.Rst	Netzwerk-Reset (Network-Reset) No Yes	Die WLAN Einstellungen können zurückgesetzt werden.

Menü	Untermenü	Optionen	Funktion
COM 2	Wie COM 1	Wie COM 1	Wie COM 1
USB	Multpl	// Alibi-Datensätze: beim Speichern auf USB-Stick werden die Datensätze von allen Tagen in eine gemeinsame Datei geschrieben.	Einstellung, wie die Messdaten auf den USB-Stick gespeichert werden sollen.
	Single	// Alibi-Datensätze: beim Speichern auf USB-Stick wird für jeden Messtag eine eigene Datei angelegt.	
Time	Hour, Min, Sec, Day, Month, Year		Einstellung von Uhrzeit und Datum.
FUNC	Units	SEL 0: keine Gewichteinheit SEL 1: g (Gramm) SEL 2: kg (Kilogramm) SEL 3: t (Tonne) SEL 4: lb (Libs)	Auswahl der Gewichtseinheit.
	Ext.Dev:	Off Gyro	Auswahl „External Device“ (wird nicht verwendet!).
SPEED	SMPLNG	6, 12, 25, 50, 100, 200	ADC-Abtastrate Sampling rate of the external ADC (Achtung: Änderung der Einstellung in der Regel nicht erforderlich! Einfluss auf die Gewichtsberechnung!).

Menü	Untermenü	Optionen	Funktion
LEGAL	ALB.SW (Alibi Switch)	Al.On Al.Off	Speichern von Gewichts-daten im internen Speicher (Summenspeicher bzw. Alibi-Speicher.
	ALB.SHW (Alibi Show)	EDIT.AB (Edit Alibi Number) „000000“ // 0 blinkend --> Auswahl des Alibi-Eintrages.	Show Alibi-Eintrag (zeige einen bestimmten gespeicherten Gewichtswert aus dem Summenspeicher).
	GET.LST (Get Last Alibi Number) (Number of Entries)	„0“ // die Anzahl der gespeicherten Werte im Summenspeicher	
	TAC (Tac-Counter)	„0“ // Anzahl der bisherigen Kalibriervorgänge (bzw. Anzahl der Speichervorgänge im passwortgeschützten Menü).	
CODE		„- - - -“ blinkend --> CODE = 0000	Wechsel ins „passwortgeschützte Menü“.

8.3 PASSWORTGESCHÜTZTES MENÜ

- Aktivieren des Hauptmenüs (Main Menü)
- Navigieren zu „CODE“
- CODE = 0000 eingeben mit <UP> und <LEFT> und mit <ENTER> bestätigen.

Menü	Untermenü	Optionen	Funktion
SETING	DEC 1	0.0, 0.00, 0.000, 0.0000,	Einstellung der gewünschten Anzahl der Nachkommastellen.
	INC	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200	Schrittweite für angezeigtes Gewicht (Auflösung).
	CAP	„00.0000“ blinkend --> Wert eingeben mit <UP> und <LEFT>	Einstellung der maximalen Kapazität.
	OLP	On	Anzeige „—OVL—„, wenn max. Kapazität überschritten wird.
		Off	Ausgabe des aktuellen Gewichtes, auch wenn max. Kapazität überschritten wird.
	ULP	On	Anzeige „—UVL—„, wenn min. Kapazität unterschritten wird.
		Off	Ausgabe des aktuellen Gewichtes, auch wenn min. Kapazität unterschritten wird.
	Rnln	Off / Rng / Int	Multirange / Multiinterval Waage (wird nicht verwendet!).

Menü	Untermenü	Optionen	Funktion
CAL	SPAN		Zweipunkt-Kalibrierung (Nullpunkt, Lastpunkt)
		Raw „000000“	Anzeige aktueller ADC-Wert.
		Zero „00000“ mit <ENTER>	Nullpunkt setzen
		Load „001000“ mit <UP> und <LEFT> „000000“ mit <ENTER> Last-punkt setzen	Anzeige / Einstellung Lastgewicht

Menü	Untermenü	Optionen	Funktion
CAL	mV - V	FIELD	Theoretische Kalibrierung.
		Sens „001000“ blinkend --> Wert eingeben mit <UP> und <LEFT>	Einstellung der Empfindlichkeit der eingesetzten Wägezellen.
		T.CAP blinkend --> Wert eingeben mit <UP> und <LEFT>	Einstellung der maximalen Last der eingesetzten Wägezellen.
		Zero „001000“ mit <ENTER> Nullpunkt setzen	Anzeige aktueller ADC-Wert.
		FCTORY (Factory-Calbration)	Theoretische Kalibrierung mit dem Wägezellensimulator.
		SENS „001000“ blinkend --> Wert eingeben mit <UP> und <LEFT>	Einstellung der Empfindlichkeit.
		T.CAP blinkend --> Wert eingeben mit <UP> und <LEFT>	Einstellung der maximalen Last.
		Zero „001000“ mit <ENTER> Nullpunkt setzen	Anzeige aktueller ADC-Wert.
		Load „000000“ mit <ENTER> Lastpunkt setzen	Anzeige aktueller ADC-Wert.

Menü	Untermenü	Optionen	Funktion
CAL	GrAvtY	„981276“ blinkend --> Einstellung des Gravitationswertes mit<UP> und <LEFT>	Anpassung des Gravitationsfaktors zur Korrektur des Gewichtswertes am Ort der Waagenbenutzung.(Default: 9.8130)
	CAL.SEL	SPAN Kalibrierungsart = „Span“ FIELD Kalibrierungsart = „Field“ FACTRY Kalibrierungsart = „Factory“	Auswahl der aktiven Kalibrierungsart.
Zero - M			Zero Menü
		Au.ZERO (Auto Zero) Off / 0,25d / 0,5d / 1d / 2d / 3d / 4d	Einstellung des Bereiches für „Zero_Tracking“. (Nullnachführungsfunktion).
		Rn.ZERO (Zero Range) 0, 2, 4, 10, 20, 50, 100	Bereich, in dem die Nullungsfunktion generell ausgeführt werden kann (bezogen in Prozent auf das maximal zulässige Gesamtgewicht der Waage).
		On.ZERO (On Zero) 0, 2, 4, 10, 20, 50, 100	Bereich, in dem die Nullungsfunktion beim Einschalten der Waage ausgeführt werden kann (bezogen in Prozent auf das maximal zulässige Gesamtgewicht der Waage)
Filter	FLT.ACT	On / Off	Filter Activ wird nicht verwendet!
RESET		On / Off	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

8.4 SCHNELLWAHLMENÜ (HLG MENÜ)

Hinweis
Das Schnellwahlmenü dient zur vereinfachten Eingabe bzw. dem Auslesen von Parametern und der Parametrierung der Anzeige.
Im Schnellwahlmenü können Parameter zur Funktion bei Kontrollwägungen, des Alibispeichers, des Druckers, der Hintergrundbeleuchtung und dem automatischen Abschalten gesetzt werden.

Ins Schnellwahlmenü (die Waage befindet sich im Wägemodus) gelangen Sie durch Drücken der Taste <LEFT> (bzw. <SAVE>) für ca. zwei Sekunden.

Menü	Untermenü	Optionen	Funktion
HILOGO	HLG.MOD (High-Low-Go - Mode)	Off = Ampel ist deaktiviert 3-Colour = 3-Farben Mode für die Sortierampel 4-Colour = 4-Farben Mode für die Sortierampel	Einstellungen für die Sortierampel.
	BEEP	Off = akustisches Signal deaktiviert Be OK = akustisches Signal im „Grün-Bereich“ Be Lo = akustisches Signal im „Gelb-Bereich“ Be Hi = akustisches Signal im „Rot-Bereich“ Be HiLo = akustisches Signal im „Gelb-Bereich“ und im „Rot-Bereich“ Be OVL = = akustisches Signal bei Overload oder Underload.	Zusätzliche Akustikfunktion für die Sortierampel (bezogen auf HLG-Mode = 3.Colour
	STORE	On = Die HLG-Limitwerte werden gespeichert. Off = HLG-Limitwerte müssen nach Power-Reset erneut eingestellt werden.	Speicherung der HLG-Limitwerte.
	BRIGHT (Brightness)	„Brl.000“ blinkend --> Wert eingeben mit <UP> und <LEFT> Helligkeit 0 - 100 %	Einstellungen für die Helligkeit der LEDs der Sortierampel. Die Helligkeit ist in 32 Stufen unterteilt, alle 3-4 % ist eine Änderung sichtbar.

Menü	Untermenü	Optionen	Funktion
MEMORY (Summen-speicher)	Clr.Alb (Clear Alibi Memory)	Clr.No = Summenspeicher nicht löschen Clr.Yes = Summenspeicher löschen	Löschen des Summen-speichers.
ALIBI	EDIT.AB (Edit Alibi Number)	„000000“ blinkend --> Wert ein-geben mit <UP> und <LEFT>	Anzeigen eines bestimm-ten Eintrags aus dem Summenspeicher.
	GET.LST (Get Last Alibi Number)	„0“ die Anzahl der gespeicherten Werte im Summenspeicher an.	
PR1	Info	Number / Alibi / Date / Time / Gross / Netto / Tare /T.Gross/ T.Netto / T.Tare On bzw. Off mit <ENTER> bestä-tigen.	Einstellungen der einzel-nen Elemente für den Print-Ticket (z.B. ob die laufende Nummer, Datum etc. aufs Print-Ticket gedruckt werden sollen).
	Copy	Wert 0 - 4	Anzahl der Print-Tickets, die gedruckt werden sol-len.
FUNC	APPS (Aus-wahl der akti-ven Applikation)	Weight = Standard-Gewichts-messung. Count = Zählanwendung PER (Percentage) = Spezielle HLG-Funktion (Aussteuerung der Sortierampel-LEDs in Abhängig-keit von nur einem Limitwert = 100%) ANIMAL = spezielle Tierfilte-rungsfunktion wird eingesetzt. PEAK = Peak-Funktion wird akti-viert. HOLD = Hold-Funktion wird akti-viert.	Funktionsauswahl Wenn Hold- oder Peak-Funktionen aktiviert sind, kann das passwortge-schützte Menü nicht akti-viert werden!

Menü	Untermenü	Optionen	Funktion
DISPL	B.Light (Backlight)	Bl AU (Backlight Auto) 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 /80 / 90 /100 / 110 / 120 --> Wert einstellen mit <UP> Bl On = Hintergrundbeleuchtung immer an. Bl Off = Hintergrundbeleuchtung immer aus.	Einstellungen für das Display (Hintergrundbeleuchtung) Automatische Aktivierung / Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung nach N Sekunden. Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch aktiviert bei Gewichtsveränderung oder bei einem Tastendruck.
	AU OFF	„AU 00“ blinkend --> Zeit (Minuten) eingeben mit <UP> und <LEFT> und mit <ENTER> bestätigen. 0 - 99 Wert „00“ = keine Abschaltung	Automatisches Abschalten der Waage, wenn keine Taste betätigt wird und keine Gewichtsveränderung stattfindet.
	LNG (Language)	ENG = „G“ GEr = „B“	Das Symbol für Brutto wird als „G“ oder „B“ auf dem Display ausgegeben.

BOSCHE
WÄGETECHNIK

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme
Germany

Tel 05491 999 689 0
Fax 05491 999 689 9
www.bosche.eu
info@bosche.eu